







SITUACE ÚP BYLANY - VARIANTA 2

M 1:5 000



REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR</div> <div>Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4</div>	NÁZEV AKCE:							I/17 Chrudim, severní obchvat - vyhledávací studie		
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:							B - Výkresová část		
	PŘÍLOHA:							Situace ÚP Bylany - Varianta 2		
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div> M - PROJEKCE</div> <div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div>	ZODP. PROJEKTANT:		Ing. M. STEJSKAL				PARÉ:			
	VYPRACOVAL:		Ing. P. KELČA							
	KONTROLA:		Ing. J. HAJN							
	MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	DATUM:	ČÁST:	PŘÍLOHA:				
	1:5000	20-062-03	VST	02/2021	B.2	2.2				