

Zápis č. 4/2025 z jednání Komise pro sportovní dotace a profesionální sport a zápis č. 3/2025 Komise pro rozvoj sportu

Datum konání: 17.06.2025 – jednání bylo NEVEŘEJNÉ

Místo konání: Sportovní hala

Účastníci: viz prezenční listina

Počet přítomných: 11 členů + 2 tajemnice + 3 hosté

Program jednání:

- prohlídka sportovní haly, řešení závad a nedostatků a možnost záručních a pozáručních oprav.
- diskuze

Dne 03.06.2025 byla na základě pokynu předsedů obou komisí poslána pozvánka všem členům komisí, vedení města, zástupcům SAMCH a panu Karasovi z OIN na jednání ohledně řešení závad a nedostatků ve sportovní hale.

Všichni přítomní se sešli v bufetu, kde proběhla diskuze o závadách a nedostacích, následovala praktická prohlídka haly a kontrola všech nahlášených závad.

Hlavní nedostatky k řešení:

1. VODA – tlak a teplota

- **SPRCHY** – malý tlak vody, voda teče málo a z důvodu nevyhovujících sprchových hlavic teče voda pouze „po zdi“ – nelze se osprchovat, teplotu vody nelze regulovat
- **UMYVADLA V ŠATNÁCH** – teče pouze „teplá“ voda, nelze si natočit studenou vodu na pití

2. VZDUCHOTECHNIKA – výduchy ze vzduchotechniky směřují rovnou na střídačku (na střídačce nejde sedět – velká nemocnost dětí). Bylo by možné výduchy otočit jinam?

- **VZDUCHOTECHNIKA V LÉKAŘSKÉ MÍSTNOSTI** – nefunguje

3. ŠATNY – nedostačující počet a velikost šaten

- sedáky na lavici v šatnách limitují počet sportovců – kdyby byly lavičky bez sedáků, vešlo by se více osob
- nedostačující kapacita šaten – potkávají se sportovci, kteří jdou cvičit a kteří odcházejí – musí se vystřídat (nyní se musí někdo převlékat na chodbě nebo čekat). Počet míst v šatnách zůstal stejný jako ve staré hale (možná se i snížil – sedáky), ale byla vybudována další tělocvična a zvýšil se i počet sportujících

4. NEREZOVÉ MŘÍŽKY U PODLAHY (zabudované v obložení) – opakovaně vypadávají a mají velmi ostré hrany – hrozí nebezpečí úrazu

5. SVĚTLA v tělocvičně - pokud se někdo opře o vypínač nebo hodí na vypínač míč, zhasne se celá tělocvična a je velká časová prodleva než se může zase rozsvítit

- požadavek na „zakrytí“ nebo „mřížku“ na vypínače (informace od p. Hušáka – je domluveno, že bude upraveno, aby světlo zhaslo pouze pokud se bude držet vypínač 3 vteřiny)

6. DVEŘE – u většiny dveří nefunguje mechanismus – dveře se otvírají hodně těžko, pokud se některé dveře otevrou na maximum, už nejdou zavřít, problém i se dveřmi pro vozíčkáře

Dotaz F. Kasala – Je možnost přístavby dalších šaten? Současný stav je nedostačující.

Dotaz T. Vondráčka – Bylo by možné vznést dotaz na projektanta na zvýšení kapacity stávajících šaten? Jsou všechny šatny využity na maximum?

Připomínka J. Reslera – V hale chybí nádoby na plasty, je možné umístit?

Vyjádření SAMCH a OIN k připomínkám bude zasláno všem členům obou komisí v průběhu září.

Zapsala: Bc. Monika Slaninová Ověřil: Ing. Daniel Vodák a MUDr. Tomáš Vondráček