




SITUACE ÚP BYLANY - VARIANTA 1

M 1:5 000



REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR</div> <div>Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4</div>	NÁZEV AKCE: I/17 Chrudim, severní obchvat - vyhledávací studie		
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: B - Výkresová část		
	PŘÍLOHA: Situace ÚP Bylany - Varianta 1		
	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. M. STEJSKAL	PARÉ:
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div> M - PROJEKCE</div> <div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div>	VYPRACOVAL:	Ing. P. KELČA	
	KONTROLA:	Ing. J. HAJN	
	MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	
	1:5000	20-062-03	VST
DATUM:		02/2021	ČÁST:
			B.2
			PŘÍLOHA:
			2.1