






SITUACE ÚP TŘIBŘICHY - VARIANTA 2

M 1:5 000



REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL:	NÁZEV AKCE:						
 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	I/17 Chrudim, severní obchvat - vyhledávací studie						
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:						
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4	B - Výkresová část						
ZHOTOVITEL:	PŘÍLOHA:						
	Situace ÚP Třebřichy - Varianta 2						
	ZODP. PROJEKTANT:		Ing. M. STEJSKAL				PARÉ:
	VYPRACOVAL:		Ing. P. KELČA				
	KONTROLA:		Ing. J. HAJN				
	MĚŘÍTKO:		Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	DATUM:	ČÁST:	PŘÍLOHA:
1:5000		20-062-03	VST	02/2021	B.2	3.2	